

# Verksamhetsplan 2017-2018 för Vrena Vägförening

## Allmänt om grönytor och naturområden

Från och med 2017 finns inget avtal med kommunen angående skötsel av våra grönytor t.ex. miljöerna runt lekplatserna, Pilgrimsbovid Munter, kyrkplan samt att klippa gräsmattorna så som fotbollsplan vid Prästebols-området, grästrimning mm. Vi kan istället söka bidrag till skötsel för dessa områden. Ansökan skall vara inlämnad före den 1 april varje år.

Skötsel av samhälles grönytor och naturområden åligger vägförening enligt Lantmäteriets beslut 2004. För år 2017 har föreningen till kommunen inlämnat en ansökan om bidrag till skötsel av nämnda områden.

## Planerad skötsel av grönytor och naturområden för 2017 är följande:

- Grönytor kommer att skötas som det har gjorts tidigare, d.v.s. gräsmattor, häckar och mindre träd klippas, vägkanter trimmas, samt borttagning av ogräs vid behov.
- Vid naturområdet ”Gamla bandybanan” vid Jurellsvägen/Ekhovsvägen, skall all uppvuxen trädslut inklusive mindre träd avverkas så att området öppnas.
- Vid naturområdet mellan Jurellsvägen/Hagavägen/kommunens reningsverk ut till Långhalsen, skall skogen röjas och gallras.

## Planerade beläggningsarbeten under 2017 är följande:

- Delar av planen framför stationen och ”infarten till brandstationen” där beläggningsen är dålig.
- Delar av Parkvägen där beläggningsen har spruckit och andra skador finns.

Bidrag för dess arbeten har sökts hos kommunen.

## Planerad skötsel av grönytor och naturområden för 2018 är följande:

- Grönytor kommer att skötas som det har gjorts tidigare, d.v.s. gräsmattor, häckar och mindre träd klippas, vägkanter trimmas, samt borttagning av ogräs vid behov.
- Vid naturområdet mellan Tärnövägen/Ekhovsvägen skall mindre träd avverkas och sly röjas, så att området ”öppnas”, samt gångvägen mellan Ekhovsvägen och Hagavägen rensas från vegetation och skräp.
- Vid naturmarken mellan gamla bron/väg 52 och ån skall sly röjas och träden gallras.

## Planerade beläggningsarbeten under 2018 är följande:

- Delar av Villavägen där beläggningsen är dålig och har spruckit.
- Delar av slingorna inom Prästebolsområdet där beläggningsen har spruckit och där andra skador finns.

Styrelsen